

# WASSERQUALITÄT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN BADEGEWÄSSER

## IN DER BADESAISON 2025

Bezirk	Badestelle	Untersuchungen 2025					Gesamtbewertung 2025	
		1	2	3	4	5	EU-Symbol	
Baden	EHZ Oberwaltersdorf	▲						
Gänserndorf	Badeteich Hohenau/March	▲						
Gmünd	Herrenteich – Litschau	▲						
Horn	Bergwerkseen - Langau	▲						
	Badeteich Horn	▲						
	Elderseeiteich – Geras	▲						
Korneuburg	Badeteich Seeschlacht Langen- zersdorf	▲						
	Badeteich Gerasdorf	▲						
Krems	Thurnberger Stausee	▲						
Melk	Ausee 1 – Blindenmarkt	▲						
	Ausee 2 – Blindenmarkt	▲						
	Ausee 3 – Blindenmarkt	▲						
	Donau Altarm Weitenegg	▲						
Mistelbach	Badeteich Poysdorf	✘	▲ <sup>1)</sup>					
Mödling	Windradlteich – Guntramsdorf	▲						
	Kahrteich – Wr. Neudorf	▲						
	Ozeanteich – Guntramsdorf	▲						
St. Pölten	Badesee Traismauer	▲						
	Ebersdorfer See – Obergrafendorf	▲						
St. Pölten Stadt	Ratzersdorfer See – St. Pölten	◆						
Scheibbs	Lunzer See	▲						
Tulln	Aubad Tulln	●						
	Donau Altarm Greifenstein	▲						
Zwettl	Stausee Ottenstein	▲						
	Dobrastausee – Poella	▲						
	Badeteich Allentsteig	▲						
	Frauenwieserteich – Langschlag	▲						
	Waldbad Rappottenstein	▲						

## 1) Ergebnis der Nachuntersuchung

### Legende zur Tabelle:

#### Einzeluntersuchungen:

(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli)

▲	dunkelblau	Ausgezeichnete Qualität
●	hellblau	Gute Qualität
◆	grün	Ausreichende Qualität
×	rot	Mangelhafte Qualität
—		Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

#### Gesamtbewertung 2024:

(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli in den Badesaisonen 2021-2024 gemäß Perzentilmethode)

#### Entsprechende Symbole der EU

Ausgezeichnete Badegewässerqualität	
Gute Badegewässerqualität	
Ausreichende Badegewässerqualität	
Mangelhafte Badegewässerqualität	
Baden verboten – Vom Baden wird abgeraten	
Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.	—